

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA

restaurování souboru oken ve video sále kostela Nejsvětějšího srdce Páně, náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Stav před restaurováním:

Předmětem restaurování je soubor tří oken ve video sále kostela NSP. Jedno okno č. 1 je na jih a dvě č. 2, 3 na východ. Rozměry jednoho okna jsou asi 260 * 190 cm.

Okna jsou dvoukřídlá, dvojítá z měkkého dřeva, spojena masívní špaletou. Každé křídlo okna je rozčleněno na osm zasklených polí. Skla jsou zalištována. Vlivem podnebí a stáří jsou okna opršelá, lak je degradovaný a zčernalý, místy sprášeje. Užíváním jsou okna drobně oštipaná a rozklížená. Některá skla jsou prasklá.

V minulosti byla v oknech vyfrézována drážka na těsnění, které je dožilé.

Kování je původní, některé části jsou poškozeny. A někde zcela chybí.

Okna jsou špatně funkční.

Postup restaurování:

- provedení fotodokumentace stávajícího stavu
- demontáž a převoz do ateliéru, osazení náhradní výplně
- demontáž kování a jeho odborné restaurování, doplnění
- odstranění starých degradovaných nátěrů a nečistot – čpavková voda, mechanicky
- ošetření proti dřevokaznému hmyzu a plísním – Boronit, Lignofix Eko
- vyspravení poškozených částí odpovídajícím dřevem – lepidlo D 3, D 4
- tmelení – akrylátový tmel, dvojsložkový polyesterový tmel s dřevní moučkou
- broušení – brusné hubky
- barevné sjednocení a retuše vodovými mořidly do barvy původního dřeva, olejové umělecké barvy
- napuštění fermeží napouštěcí
- závěrečná povrchová úprava – 2 vrstvy, lazura Herbol Offenporig- kaštan. 1 bezbarvá
- doplnění, zpětné osazení a zalištování skel
- zpětná montáž kování
- montáž nového těsnění
- osazení na místo, zprovoznění
- vypracování restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace

V Praze 2. 10. 2025

Vypracoval:

Mikuláš Lubomírský, umělecký řezbář, U Staré školy 2, 110 00 Praha 1
povolení k restaurování MK ČR č. j. 1 989/93

spolupráce:

Tadeáš Lubomírský, truhlář, U Staré školy 2, 110 00 Praha 1

MIKULÁŠ LUBOMÍRSKÝ
řezbář - restaurátor
U Staré školy 2
110 00 Praha 1